



BOLETIM TÉCNICO

BT0244

01.08.97

Assunto: Novos Gabinetes para reposição com Resistência

Modelos: BRF32ACA/B, RD32AO, BRD32A e CRD32A

Marca: Brastemp e Consul

Informamos que a partir de Agosto/97, os Gabinetes atualmente utilizados para reposição dos Refrigeradores Duplex/ Biplax, modelos BRF32ACA/B, RD32AO, BRD32A e CRD32A, serão **CANCELADOS** e substituídos por Gabinetes com Resistência no Teto do Compartimento Separador.

Antes de se trocar o Gabinete (quando houver reclamações por parte do Consumidor de "Sudação Interna", "Pingando Água", "Suando Internamente" ou outros semelhantes), deve-se, primeiramente, verificar as possíveis causas do problema (exemplo: Termostato na graduação incorreta, Excesso de abertura da Porta, etc), para somente depois proceder a troca do mesmo e conectar a Resistência.


IMPORTANTE

A Resistência somente deverá ser conectada nos casos citados acima, caso contrário, mantenha-a desligada.

Os Gabinetes para reposição possuem a Resistência embutida dentro do Compartimento Separador, onde a cor dos fios de conexão da mesma, varia de acordo com a Tensão do Gabinete. Para Gabinete 127V a cor dos fios é **PRETA** e para Gabinete 220V a cor dos fios é **VERMELHA**. Os fios para conexão estão localizados na região da Caixa do Termostato.

A Resistência do Teto deverá ser conectada junto ao fio **BRANCO** (conectado na Lâmpada) e junto ao fio **VERMELHO** (conectado no Termostato), ficando constantemente ligada a rede elétrica.

ESQUEMA ELÉTRICO



Nas tabelas 01 e 02, estão os códigos dos novos Gabinetes. **CUIDADO**, pois os Gabinetes são diferentes para produtos Brastemp e Consul.

PRODUTOS BRASTEMP

Cor	Código cancelado (sem Resistência)	Código Novo (com Resistência)
Branco Admiral	25.0719.02.7	00.4216.79.2 (127V)
		00.4216.75.0 (220V)
Branco Eurowhite	00.4197.85.2	00.4216.80.6 (127V)
		00.4216.76.8 (220V)
Bege Amêndoa	00.4204.83.2	00.4216.81.4 (127V)
		00.4216.77.6 (220V)
Bege Mediterrâneo	25.0719.15.9	00.4216.82.2 (127V)
		00.4216.78.4 (220V)
Marrom Sienna	25.0719.13.2	00.4222.41.5 (127V)
		00.4222.42.3 (220V)

PRODUTOS CONSUL

Cor	Código cancelado (sem Resistência)	Código Novo (com Resistência)
Branco Admiral	00.4164.26.1	00.4216.67.9(127V)
		00.4216.71.7 (220V)
Branco Eurowhite	00.4197.97.6	00.4216.68.7 (127V)
		00.4216.72.5 (220V)
Bege Mediterrâneo	00.4164.27.0	00.4216.70.9 (127V)
		00.4216.74.1 (220V)
Marrom Sienna	00.4164.28.8	00.4216.69.5 (127V)
		00.4216.73.3 (220V)

tabela 02

IMPORTANTE

Somente os Gabinetes para reposição passam a ter Resistência. Os produtos normais de linha **NÃO** possuem Resistência.

- Favor atualizar os Catálogos de Peças:

CP0031 - Alteração 01 - RD32A0;

CP0032 - Alteração 01 - BRF32ACA;

CP0079 - Alteração 00 - CRD32A;

CP0082 - Alteração 00 - BRD32A.

Atenciosamente,

Adriano A. da Costa
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico