

Assunto: Cancelamento do Conjunto Evaporador
Modelos: RC28/ CRC28/ RU26/ RU31/ RD40G/ RT43G
Marca: Consul

A partir de Março/98 o Conjunto Evaporador dos modelos acima citados, não serão mais comercializados. O Evaporador e o Fundo do Evaporador (quando necessário), deverão ser requisitados em separado. Em função desta nova condição, os códigos destas peças foram alterados conforme tabela abaixo:

Modelo	Código Cancelado Conjunto Evaporador	Novo Código Evaporador	Novo Código Fundo Evaporador
RC28/ CRC28	241424006	004168364	112294201
RU26	240709007	240800209	110964200
RU31	240711001	240248204	110619200
RD40G (4/5/6)/ RT43G (0/1/2)	250033001	250070209	110613202
RD40G (6/7/8)/ RT43G (2/3)	250523009 (*)	250522207 (*)	110613202

(*) Com Placa-Fria grande

SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO EVAPORADOR

Sempre que houver a necessidade da troca do Evaporador, requisitar somente o Evaporador (código novo) e montar neste, o Fundo do Evaporador que estiver sendo substituído (original do produto).

PROCEDIMENTO PARA A REMOÇÃO DO FUNDO DO EVAPORADOR

Com o auxílio de uma Chave de Fenda, desdobre uma das Abas Laterais do Fundo do Evaporador até deixá-la plana.

Puxe o Fundo lateralmente, desencaixando-o do Evaporador. Caso haja maior dificuldade para retirar o Fundo, desdobrar as outras Abas do Fundo até possibilitar a sua retirada do Evaporador.

Para remontar, encaixe o Fundo no Evaporador novo e dobre a(s) Aba(s).

IMPORTANTE

Os Evaporadores utilizados nos modelos RD40G/ RT43G (vide acima) serão fornecidos sem a
isolação da Linha de Sucção. Esta peça é comercializada através do código 092011020.

OBSERVAÇÕES

Os Conjuntos com código antigo serão fornecidos até o término do estoque.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. de Melo
Revisado por: Adriano A. da Costa