


Assunto: **Gaxeta Linha de Sucção**
Modelos: **BRM33A, BRM37A, BRM 43A, BRG43A, CRM42A**
Marca: **Brastemp e Consul**

A fim de evitar possíveis sudações na Linha de Sucção (saída do compressor até a entrada do Gabinete) dos modelos em referência foi desenvolvido uma Gaxeta que protege o contato da Linha de Sucção (Fria) com o ar ambiente (quente), eliminando a condensação no local.

PROVIDENCIAS TOMADAS EM FÁBRICA

BRM37A/ BRM33A – Implementada em produção a partir do N° de Série 80U
BRM43A/ BRG43A/ CRM42A - Implementada em produção desde o lançamento.



PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS EM CAMPO

Para os modelos BRM37A/ BRM33A (**fabricado ANTERIOR a serie 80U**), caso haja reclamação de "Pingando/ Vazando Água" e a causa seja sudação na Linha de Sucção, esta gaxeta deve ser instalada conforme as instruções abaixo.

Para os modelos, BRM43, BRG43, CRM42 e BRM37/ BRM33 (**fabricado POSTERIOR a serie 80U**), caso necessite a troca deste componente, proceda da mesma forma indicada no procedimento, pois a única diferenciação de um modelo para outro é o comprimento da Gaxeta da Linha de Sucção e pode ser consultado pela Tabela abaixo.

Modelos	Comprimento utilizado
BRM43A/ BRG43A/ CRM42 A	400 mm
BRM33A/ BRM37 A	200 mm

5º Passo – Fixe a Gaxeta Linha de Sucção junto ao tubo de entrada no Gabinete e a Linha de Sucção com auxílio de uma cinta de amarração.



6º Passo - Com algumas cintas de amarração fixe a Gaxeta junto a Linha de Sucção de forma que **NÃO HAJA** grandes infiltrações na região recortada.

Importante: Não aperte a cinta de amarração com muita força, pois aumentará as frestas na região recortada possibilitando uma grande infiltração de ar e conseqüentemente sudações no local.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
32.6000.97.1	Gaxeta Linha de Sucção	01

Nota: Inclua o código desta Gaxeta em seus Catálogos de Peças (CP 0109 e CP 0118).

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Gustavo B. Schiavone