

**BT 0407**  
**13.01.99**

Assunto: **Tela do Queimador do Forno**  
Modelos: **BFO 76 A e BFM 76 A**  
Marca: **Brastemp**

### **IMPORTANTE**

Temos recebido informações de que alguns técnicos estariam **retirando a Tela do Queimador do Forno** com o objetivo de eliminar o problema de Fuligem.

**A Multibras não autoriza esta prática, conforme BT0328, de 06.04.98 (Pág. 1 - item 3).**

Alertamos que esta ação é considerada uma alteração ao projeto do produto, não é uma instrução de fábrica e portanto **não deverá ser jamais realizada.**

Um dos problemas provocados por esta ação, a retirada da tela nestes produtos, é o Apagamento da Chama.

Lembramos que qualquer caso de fuligem deverá ter sua causa apurada, aplicando as instruções contidas no **BT0328 de 06.04.98 e BT0180-A de 24.01.97.**

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Danilo Bellintani Filho  
Revisado por: Adriano A Costa