

BT 0410
13.01.99

Assunto: **Chicotes e Interruptores Rotativos**
Modelos: **BFF/G 56/76 A - Quality**
Marca: **Brastemp**

Temos recebido informações de campo dando conta de que, nos fogões com acendimento superautomático, o conector do Interruptor Rotativo pode soltar, fazendo com que o cliente chame por “Não acende/não liga”.

Para solucionar este problema, nossa Engenharia desenvolveu um novo Chicote de Fios e novo Interruptor Rotativo, que passarão a ser instalados nos fogões BFF56A, BFF76A, BFG56A e BFG76A, produzidos a partir de janeiro/99.

Veja na Tabela abaixo as substituições e quantidades por modelo:

Código Antigo	Código Novo	Descrição	BFF/G 56 A	BFF/G 76 A
00.4321.01.4	32.6001.35.4	Interruptor Rotativo	5	7
00.4321.06.5	32.6001.44.5	Chicote Fios	1	0
00.4321.05.7	32.6001.44.6	Chicote Fios	0	1

A diferença nos Interruptores Rotativos está nos dois terminais de conexão, que são mais longos que o anterior (de 7mm para 9mm) para possibilitar a conexão com terminais “Positive Lock”.

No Chicote de Fios a principal diferença está nos novos conectores, com sistema “Positive Lock”, iguais aos usados nos Microondas. Este sistema não permite a desconexão casual e portanto teremos sensível queda de chamados por este motivo.

Atenção
Nunca tente desconectar puxando os fios. Faça a desconexão segurando firmemente o conector e puxando-o para fora dos terminais do interruptor rotativo.
Já na montagem, a conexão estará perfeita se sentir um “click” ao introduzir o conector nos terminais.

Os novos chicotes possuem ainda uma presilha plástica para fixação, impedindo seu trajeto por lugares críticos.

O circuito elétrico continua sem modificações.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Danilo Bellintani Filho
Revisado por: Adriano A Costa