

BT 0421
22.01.99

Assunto: **Alteração no fornecimento do Ventilador Axial - código 00.4159.19.5 e 00.4159.18.7**
Modelos: **Todos os modelos Eletrônicos e Eletromecânicos de 10.000 a 21.000 BTU/h**
Marca: **Consul**

Informamos que os Condicionadores de Ar acima citados, quando do lançamento do produto, utilizavam o Ventilador Axial fabricados com a matéria prima Polipropileno.

Os modelos 10.000 BTU/h a 12.000 BTU/h utilizam o Ventilador Axial de código 00.4159.19.5, que **não possui** o anel em volta das pás.

Os modelos 15.000 BTU/h a 21.000 BTU/h utilizam o Ventilador Axial de código 00.4159.18.7, que **já possui** o anel em volta das pás.

Esse anel é conhecido como "Anel Pescador", pois aproveita parte da água condensada, jogando-a sobre o condensador, ajudando na refrigeração.

Estes Ventiladores estão sendo substituídos pelo Ventilador de código 00.4210.64.6, que é confeccionado em plástico do tipo ABS, (mais resistente).

MODELOS	CÓDIGO ANTIGO	CÓDIGO NOVO
CCF/CCR/CCG/CCH10A e 12A	00.4159.19.5	00.4210.64.6
CCF/CCR15A a 21A	00.4159.18.7	00.4210.64.6

Os pedidos de peças devem ser feitos no código novo.

Os Ventiladores antigos (confeccionados em Polipropileno), serão comercializados somente até o final do estoque.

Favor atualizar o Catálogo de Peças CP0087.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Álvaro R. Corrêa
Revisado por: Leonardo S. C. de Queiroz