

BT 0422
22.01.99

Assunto: **Padronização de Gabinetes**
Modelos: **BRD41A e BRZ41A**
Marca: **Brastemp**

Estamos padronizando os Gabinetes para os modelos acima. Os Gabinetes serão fornecidos com a **ETIQUETA DE ATENÇÃO AMARELA**, referente ao gás R134a, veja foto 1, portanto havendo a necessidade de substituir o Gabinete em um Produto que **NÃO UTILIZA** o R134a deverá ser **RETIRADA ESTA ETIQUETA**.



Foto 01

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

CÓDIGO ANTIGO	CÓDIGO NOVO	DESCRIÇÃO	Quant.
32.6000.07.1	00.0415.43.8	Gabinete Bege Mediterrâneo 127 V	1
32.6000.07.2	00.0415.44.1	Gabinete Bege Mediterrâneo 220 V	1
32.6000.06.9	00.0349.46.1	Gabinete Branco Eurowhite 127 V	1
32.6000.07.0	00.0349.44.5	Gabinete Branco Eurowhite 220 V	1

Substitua os códigos antigos no seu Catálogo **CP0013** pelos códigos novos, e faça seus pedidos de Gabinete **SOMENTE PELOS CÓDIGOS NOVOS**.

ATENÇÃO

- **NÃO UTILIZE AGENTES ANTI-CONGELANTES** (ex. Álcool metílico), na reoperação da Unidade Selada, pois estes agentes danificarão o Compressor.

O EMPREGO DE ANTI-CONGELANTE ANULARÁ A GARANTIA DO COMPRESSOR;

- Faça corretamente os procedimentos para reoperar o sistema hermético (unidade selada); Utilize **SEMPRE** a Bomba de Vácuo.
- **NÃO** deverão ser realizados testes de partida do Compressor sem que o mesmo esteja ligado ao sistema hermético (unidade selada);
- Ao reoperar o Produto **SUBSTITUA** o Filtro Secador por um **NOVO**.

Os Filtros Secadores para o gás **R12 SÓ PODEM SER UTILIZADOS** em sistema com R12, mas os Filtros para R134a podem ser utilizados em qualquer sistema com R12 ou R134a.

- Favor atualizar o catálogo **CP0013 - Ver. 02** do dia 30.09.98

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Leonardo S. C. de Queiroz
Revisado por: Gilson Cocato da Silva