

**BT 0426**  
**05.02.99**

Assunto: **Calço para o Recipiente Evaporador**  
Modelos: **BRM43A, BRG43A, BRN43A, BRE43A e CRM42A**  
Marca: **Brastemp e Consul**

Recebemos algumas reclamações de campo sobre o transbordamento de água do degelo pelo Recipiente Evaporador, isto ocorre devido a falta de contato do Recipiente com o Compressor.

Para melhorar o contato do Recipiente Evaporador com o Compressor, estamos disponibilizando o Calço (Gaxeta) código **32.6002.05.9**.

### **PROCEDIMENTO PARA CAMPO**

- 1- Coloque o Recipiente Evaporador no Compressor e certifique que suas garras estejam bem encaixadas conforme Foto 01;



Foto 01

- 2- Instale **dois (02) Calços 32.6002.05.9** entre o Recipiente Evaporador e o fundo do Gabinete conforme Foto 02.




Foto 02

### ATENÇÃO

- A evaporação da água do degelo só é possível se o Recipiente Evaporador estiver bem encaixado no Compressor;
- **NÃO QUEBRE** as travas ou as divisões do Recipiente Evaporador;  
**QUEBRANDO AS TRAVAS OU AS DIVISÕES A ÁGUA DE DEGELÃO NÃO EVAPORA.**
- Este procedimento **NÃO DEVE SER FEITO** nos modelos BRM33A e BRM37A. Para estes produtos garanta que o Recipiente Evaporador esteja **BEM ENCAIXADO NO COMPRESSOR.**

### PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Descrição	Código	Quant.
Calço	32.6002.05.9	02

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Leonardo S. de Queiroz  
Revisado por: Gustavo B. Schiavone