


BT 0445
19.03.99

Assunto: **Alteração nos Espalhadores - Fogões**
Modelos: **BFF/G – BFW/Y – CFC//J/6**
Marca: **Brastemp/Consul**

Informamos que os produtos fabricados desde fevereiro/99 estão sendo montados com Espalhadores contendo duas inovações:

- 1- Foi acrescentado um anel central, em relevo, na face inferior do Espalhador.
- 2- Eliminada a diferença de altura entre as duas fileiras de dentes do Espalhador.



Estas alterações tem como objetivo melhorar as condições da chama, melhorando a durabilidade desta peça (derretimento, bolhas etc...).

Os Queimadores não sofreram qualquer alteração e suportam normalmente estes Espalhadores modificados.

Os códigos permanecem os mesmos, ou seja:

00.0410.87.0 – Espalhador Normal

00.0410.89.6 – Espalhador Gigante

Nota : Para os novos pedidos de peças, estaremos enviando estes Espalhadores já modificados. Quando houver chamado tipo “Chama soprando”, além de verificar os injetores, conforme BT 0405 de 14/12/98, substituir também os Espalhadores para esta nova versão.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Danilo Bellintani Filho
Revisado por: Gustavo B. M. Schiavone