

BT 0446
22.03.99



Assunto: **Casos de Sinistros em Fogões**
Modelos: **BFW/Y – BFF/G – BFZ/H – CFC//J/6**
Marca: **Brastemp / Consul**

Ocorreram alguns casos de Sinistros em Fogões decorrente da falta dos **Anéis de Vedação** nos **Registros Ramais ou Registro do Forno**. Foi constatado nos produtos que haviam sido feitas transformações de GLP para GN ou GLP para GR.

É importante ressaltar a importância dos Anéis de Vedação, pois eles são a garantia de que **não** haverá vazamentos de gás nos pontos onde são ligados os Registros, isto é, **dos Registros ao Tubo de Distribuição e dos Registros aos Tubos de Ligação**.

Observação Importante:

Não esquecer de colocar os Anéis de Vedação e fazer um teste de vazamento com espuma de sabão nos pontos onde foi efetuado o reparo ou transformação. Evite acidentes.



Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Fábio Boaro
Revisado por: Gilson Battestin