


BT 0450
05.04.99

Assuntos: Redução do Diâmetro Interno da Mangueira de Drenagem e substituição da Curva Interna
Modelos: BWR22C, BWQ22B, BWF22A
Marca: Brastemp

Informamos que a partir de março, o diâmetro interno da Mangueira de Drenagem foi reduzido e a Curva Interna substituída por uma Curva Externa (conforme figura 1).



OBSERVAÇÕES:

A alteração na Mangueira não afetou o seu encaixe na Eletrobomba, podendo ser utilizada para as versões anteriores, desde que seja utilizada com a Curva Externa.

O código da Mangueira não foi alterado, sendo que manteremos para reposição somente a Mangueira modificada e as duas Curvas.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
MANGUEIRA DE DRENAGEM	000340200	CURVA INTERNA	000340230
		CURVA EXTERNA	326002107

ATENÇÃO

A Curva Interna não pode ser utilizada na Mangueira modificada devido à redução do diâmetro interno da mangueira.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. Melo
Revisado por: Flávio Montanari