

BT 0454

18.04.99

Assunto: **Modificação do Dispenser**
Modelos: **BWQ22B, BWR22C, BWF22A, BWQ24A**
Marca: **Brastemp e Consul**

Informamos que, devido a alta incidência de quebra do dispenser na região de montagem da válvula, os dispensers montados nos produtos fabricados a partir de abril/99, foram reforçados com nervuras e aumentado a altura dos pinos conforme indicação na figura abaixo.



IMPORTANTE

O estoque para reposição deste item encontra-se atualizado com o dispenser modificado.

O **CÓDIGO** para este item **NÃO FOI ALTERADO**.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. Melo
Revisado por: Leonardo S. Queiroz