


Assunto: **Rompimento do Chicote do Motor**
Modelos: **BWQ22B, BWR22C, BWF22A, BWQ24A**
Marca: **Brastemp**

Temos recebido chamados sobre Lavadoras que tem apresentado alguns defeitos como, desprogramando, ou repetindo o programa que estava executando, principalmente durante a centrifugação.


Foi detectado que a causa é o chicote do motor que se rompe durante o funcionamento da Lavadora e não se trata de um defeito no Timer.

Abaixo podemos ver um exemplo desta falha.



As Lavadoras produzidas a partir de Abril/99 passaram a ser montadas com dois fixadores presos ao Suporte do Tanque: um fixa o Chicote do Motor e o outro fixa o Chicote Único.

Esta medida evita que o chicote se rompa durante o funcionamento da Lavadora. Caso haja alguma ocorrência semelhante, deve-se trocar o motor e colocar os fixadores dos chicotes, conforme fotos abaixo:



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Fixador de Chicote	00.0390.39.0

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L Melo
Revisado por: Flávio A Montanari