

Assunto: **Sensor de Nível**
Modelos: **BVM19SEA, BVM19SDB, BLC19A, BLC19B**
Marca: **Brastemp**

Devido a casos de travamento do Sensor de Nível ocorridos em campo, foi alterado o Top do Sensor de Nível (Trava Interna), conforme podemos ver nas fotos abaixo.



Caso haja alguma ocorrência de travamento do Sensor de Nível, deve-se trocar apenas o Top do Sensor de Nível, conforme procedimento abaixo:

- ◆ Para soltar o Top do Sensor de Nível pressione suas extremidades com uma chave de fenda através do orifício lateral do Sensor:



◆ Para montar o Top basta empurrá-lo conforme figura abaixo:



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Top do Sensor de Nível	32.6003.43.8

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L Melo
Revisado por: Flávio A Montanari