

BT 0493
11.06.99

Assunto: **Tubo de Serviço**
Modelos: **BRM33A, BRM37A, BRM43A, BRG43A, BRN43A, BRE43A, CRM42A e BRZ41A**
Marca: **Brastemp e Consul**

Conforme solicitação da Rede de Serviços Autorizados estamos disponibilizando a peça nº **00.0084.47.5** (Tubo de Serviço) , para aplicação junto ao Filtro Secador nº. **32.6000.25.2**.

Esta peça possibilitará o processo de solda do capilar no Filtro Secador quando for efetuado a Reoperação da Unidade Selada.

IMPORTANTE

Não deixe de incluir este item nos catálogos dos modelos acima, CP-0118 e o CP-0013

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Paulo Rubinelli
Revisado por: Renato D. Vieira