

BT 0503
24.06.99

Assunto: **Errata – BT Lançamento Lavadora**
Modelo: **CWC22A**
Marca: **Consul**

Estamos emitindo este Boletim Técnico para informar sobre um erro contido no BT464 emitido em 10/05/99 (lançamento lavadora CWC22A).

Neste boletim na página 6, item 3.8 diz que:

- **O ATUADOR do FREIO é intercambiável com os outros modelos de lavadoras .**

-

Comunicamos que esta informação foi incompleta e estamos complementando – a conforme o texto abaixo:

- **O ATUADOR do FREIO é intercambiável com os modelos das lavadoras BWQ24A e BWQ24F.**

Queiram acrescentar esta informação no BT 464 referente ao lançamento da lavadora CWC22A.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Battestin
Revisado por: Antonio C. Fedato