

**BT 0506**  
**26.07.99**

Assunto: **Alteração na Caixa Interna do Refrigerador**  
Modelos: **CQG22B**  
Marcas: **Consul**

Estamos alterando a caixa interna do Refrigerador Absorção em referencia, a fim de melhorarmos a qualidade do mesmo no que diz respeito ao acabamento entre a Aleta do Sistema Absorção e a Caixa Interna do Gabinete.




Esta modificação altera o sistema de montagem do produto que **ERA** feito por Completo (Sistema de Absorção + Aletas) pela parte traseira do mesmo, conforme mostra a figura.



Após esta alteração, o sistema de montagem foi modificado e deverá ser feito em 2 partes, ou seja, primeiro deveremos montar o Sistema de Absorção (sem as Aletas) pela parte traseira do produto, logo em seguida montaremos as Aletas (em separado) pela parte interna do produto.

ALETAS (MONTADAS INDIVIDUALMENTE PELA PARTE INTERNA DO PRODUTO)



### PROCEDIMENTO PARA CAMPO

Os produtos fabricados a partir de 15 de junho/ 99 já possuem esta modificação, portanto para substituição do Sistema de Absorção proceda a montagem e/ ou a desmontagem conforme indicado acima (em duas partes).

Logo para produtos fabricados anterior a esta modificação continue procedendo da forma antiga, ou seja, montando/ desmontando o Sistema Completo pela parte traseira do produto.

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Com esta modificação o Sistema de Absorção teve seu código alterado, pois ele NÃO será mais fornecido com as Aletas, que serão comercializadas a parte através dos códigos abaixo:


CODIGO ANTIGO	CODIGO NOVO	DESCRIÇÃO
00.4204.71.9	32.6005.82.1	Sistema Absorção sem Aletas
-	32.6005.82.2	Aleta

**OBS: O código antigo será comercializado até o final de seu estoque.**

SISTEMA DE ABSORÇÃO SEM ALETAS



ALETA (INDIVIDUAL)



Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira  
Revisado por: Laureano Lamas/ Gilson Cocato