

**BT 0518**  
**08.07.99**

Assunto: **Alteração nos Condensadores dos Freezers e dos Refrigeradores Uma Porta**

Modelos: **BRA30B, BRA30C, BRA34ACA, BRA34A, BRA34B, BRA34C, BRA34P, CRA34A, CRA34B, CRA34C, CRC23A, CRC23B, CRC23C, CRB23A, CRB23B, BVS24A, CVU16A, CVU16B, CVU16C, CVU19A, CVU19B e CVU24A**

Marca: **Brastemp e Consul**

Informamos que a partir de Julho/99, estaremos alterando os Condensadores dos modelos em referência em seu dimensional. Os Condensadores antigos são totalmente intercambiáveis com os novos.

Na tabela abaixo, veja os novos códigos para cada modelo :

<b>Código Atual</b>	<b>USE</b>	<b>Modelo(s) Afetados(s)</b>	<b>Ref./ Catálogo Atual</b>
00.2030.08.0	32.6001.54.1	CRC23C, CVU16A, CVU16B e CVU16C, CRB23B	209/ CP0091-alt.02, 209/ CP0067-alt.04, 209/ CP0030-alt.03
00.2030.09.8	32.6001.54.0	CVU19A e CVU19B	209/ CP0067-alt.04
00.4216.98.9	32.6002.39.2	BRA30B e BRA30C, CRA30A, CRA30B e CRA30C	209/ CP0080-alt.03, 209/ CP0081-alt.02
00.4217.66.7	32.6002.39.3	BRA34ACA, BRA34A, BRA34B e BRA34C, BVS24A, CRA34A, CRA34B e CRA34C CVU24A	209/ CP0037-alt.01, 209/ CP0080-alt.03, 203/ CP0090-alt.00, 209/ CP0081-alt.02, 203/ CP0085-alt.01

**OBSERVAÇÃO**

As peças antigas serão fornecidas até o final de seus estoques.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone  
Revisado por: Alvaro S. Alcântara