

BT 0538
25.08.99

Assunto: **Cor de gaxetas**
Modelos: **BRD32A / BRD32B / CRD32A / CQG22B / CRB23B / CRC23C / CRT05B / CRT05C / CRT08B / CRT08C / CRT12B / CRT12C**
Marca: **Brastemp e Consul**

Informamos que a cor da gaxeta dos produtos em referencia, foi alterada para acompanhar a modificação estética da nova linha de REFRIGERADORES da Multibrás. Quando for necessário substituir a gaxeta de algum REFRIGERADOR em campo, verificar se a **GAXETA É CINZA ESCURA OU CINZA CLARA** e solicitar conforme tabela abaixo.

BRASTEMP

MODELO	PORTA/COR	PORTA COM GAXETA CINZA ESCURA	PORTA C/ GAXETA CINZA CLARA	GAXETA CINZA ESCURA	GAXETA CINZA CLARA
BRD32A	Refrig/Branca	004177908	326005960	Refrigerador 004238273	Refrigerador 326006281
	Freezer/Branca	004177916	326005963		
	Refrig/Bege	004177860	326005959	Freezer 004238257	Freezer 326006280
	Freezer/Bege	004177878	326005962		
BRD32B	Refrig/Branca	---	326005960	---	Refrigerador 326006281
	Freezer/Branca	---	326005963	---	
	Refrig/Bege	---	326005959	---	Freezer 326006280
	Freezer/Bege	---	326005962	---	

CONSUL

MODELO	PORTA/COR	PORTA COM GAXETA CINZA ESCURA	PORTA C/ GAXETA CINZA CLARA	GAXETA CINZA ESCURA	GAXETA CINZA CLARA
CRD32A	Refrig/ Branca	004199324	326005950	Refrigerador 004238273	Refrigerador 326006281
	Freezer/Branca	004199359	326005953		
	Refrig/Bege	004199340	326005949	Freezer 004238257	Freezer 326006280
	Freezer/Bege	004199375	326005952		
	Refrig/Marron	004199332	326005951		
Freezer/Marron	004199367	326005954			
CQG22B	Refrig/Branca	004206827	326005877	004165497	326005885
	Freezer/Branca	004206819	326005881	004165500	326005884
CRB23B	Branca	004205537	326005734	004238451	326005519
	Bege	004205553	326005735		
	Marron	004205561	326005736		
CRC23C	Branca	004224523	326005796	004238451	326005524
	Bege	004224531	326005655		
	Marron	004224540	326005656		

MODELO		GAXETA CINZA ESCURA		GAXETA CINZA CLARA
CRT05B		004165519		326006098
CRT05C		---		326006098
CRT08B		004165527		326006099
CRT08C		---		326006099
CRT12B		004165535		326006100
CRT12C		---		326006100

OBS: As portas para estes modelos são fornecidas sem a gaxeta.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Cocato da Silva
Revisado por: Renato D. Vieira e Adriano A. Costa