

ESTE BOTLETIM CANCELA E SUBSTITUI O BT 0511 DE 06.08.99

BT 0543

03.09.99

Assunto: **Padronização do Recipiente Porta Gelo**
Modelos: **CRD32A e RD32A0**
Marca: **Consul**

No BT 0511 de 06.08.99, informamos que o código substituto do Recipiente Porta Gelo dos modelos em referência era 00.4208.41.2.

Favor desconsiderar esta informação e utilizar o código **32.6001.57.3**

OBS.: Agradecemos ao **Silvério** do SAM **G. Davince** de Paracambi/RJ, que nos alertou para o problema.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Alvaro S. Alcântara