


**BT 0556**  
**21.09.99**

Assunto: **Sensor com Conector**  
Modelos: **BRM33 / BRM37 / BRM43 / BRN43 / BRG43 / BRE43 / CRM42**  
Marca: **Brastemp e Consul**

Informamos que o sensor de temperatura de alguns lotes de Refrigeradores saíram de fabrica com dois conectores vermelho. ( ver foto )

Caso seja necessário a substituição do sensor de temperatura nestes refrigeradores, retire o conector vermelho e proceda a substituição do sensor conforme já instruído no BT 544 e não deixe de ver o programa "Quem Sab Assiste" de 19 de Maio de 1999 e reapresentado em 04 de Agosto .



Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Cocato da Silva  
Revisado por: Gustavo B. Schiavone e Gilson Battestin