

BT0559
30.09.99

Assunto: **Cancelamento do Conjunto Motor Ventilador**
Modelo: **BRM39A, BRG39ACA, BRG39ECA e BRG39A**
Marca: **Brastemp**

A partir de Outubro/99, o Conjunto Motor Ventilador para os modelos acima somente será fornecido até o final do estoque. Na necessidade de reposição, deve-se solicitar o Motor Ventilador, o Espaçador, o Amortecedor e a Hélice do Ventilador em separado.

A tabela abaixo relaciona os códigos antigos e os códigos que devem ser solicitados para **montar** o Conjunto Motor Ventilador:

Descrição	Código Antigo	Descrição	Qt.	Códigos a serem Utilizados
Conj. Motor Ventilador 127V	00.0415.20.8	Motor Ventilador 127V	1	00.0415.04.7
		Amortecedor	2	00.0341.63.0
		Espaçador	2	00.0084.82.8
		Hélice do Ventilador	1	00.0415.18.3
		Parafuso	2	00.0710.25.1
Conj. Motor Ventilador 220V	00.0415.20.9	Motor Ventilador 220V	1	00.0415.12.3
		Amortecedor	2	00.0341.63.0
		Espaçador	2	00.0084.82.8
		Hélice do Ventilador	1	00.0415.18.3
		Parafuso	2	00.0710.25.1

ATENÇÃO

Os **códigos antigos** serão fornecidos até o termino do estoque.

Estas peças podem ser solicitadas em separado, conforme a necessidade de reposição.

Altere o **CP0036b**, alt-04 de 05.03.97. Consulte também o CATÁLOGO ELETRÔNICO, já disponível no EXTRASAM, onde os códigos já estão atualizados.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento

Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone

Revisado por: Ronaldo Oliveira e Adriano A. Costa