

**BT 0605**  
**03.01.2000**

Assunto: **Modificação na Embalagem/ Transporte na Horizontal**  
Modelos: **BRA30/34C e CRA30/34C**  
Marcas: **Brastemp e Consul**

**O CONTEÚDO DESTA BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DO SAM**

A fim de otimizar o transporte e estocagem dos produtos em referencia, a partir de Dez/99 estamos modificando a embalagem dos mesmos para que possam ser transportados e estocados na Horizontal.


As modificações são:

- Reforço estrutural da embalagem, principalmente nas Cantoneiras do Lado Esquerdo que passaram da cor Branca para Azul, que também servirá como indicação do lado correto que deve ser "deitado o produto";
- Inclusão de Proteções Frontais e Laterais;
- Reforço interno do Compressor (que não sofreu mudança de código e continua sendo intercambiável com o antigo);
- Alteração no posicionamento das Prateleiras internas do produto.

#### **CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE/ ESTOCAGEM NA HORIZONTAL**

- 1- Os produtos devem possuir as Cantoneiras Esquerda Azuis (ver foto)
- 2- Devem possuir numero de serie posterior a 9DE
- 3- Só podem ser deitados para o lado esquerdo, ou seja, no lado das cantoneiras azuis, olhando o produto de frente (porta), fazendo com que as mesmas fiquem em contato com o Chão, ou ainda basta seguir a etiqueta de estocagem/ empilhamento/ transporte.

## Visualização das Modificações



## Posição do Compressor após o Produto deitado CORRETAMENTE (Lado Esquerdo)

Produto na Posição Vertical



Produto na Posição Horizontal



### NOTA:

Foto com compressor transparente.

**APENAS ILUSTRATIVO**

### IMPORTANTE

Não transporte/ estoque na horizontal outros modelos de refrigeradores/ freezers, sem autorização da Multibrás, pois eles não estão adequados/ preparados para isto.

Este Boletim tem como objetivo informar aos técnicos e atendentes da possibilidade de se transportar produtos (BRA30/34C e CRA30/34C) na horizontal, **SEM que se tenha problemas técnicos posteriormente**, uma vez que "não era recomendado" o transporte/ estoque nesta posição.

**Aos SAM's que atendem as Revendas, CUIDADO** na reembalagem dos produtos após a intervenção, mantenha sempre a **Cantoneira Azul para o lado esquerdo** do produto (Vista de frente para o produto).

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento

Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Renato D. Vieira

Revisado por: Marcelo L. Melo e Gustavo B. Schiavone