

**BT 0610**  
**14.01.2000**


Assunto: **Suporte do Timer**  
Modelos: **BFZ56B/Q, BFZ76B/Q, BFH56B/Q, BFH76B/Q, BFV56B e BFV56B**  
Marca : **Brastemp**

Informamos que para todos os fogões modelos Grill acima mencionados passaram a ter um novo Suporte do Timer.

O Suporte do Timer não está mais soldado no Cj. Tubo Distribuição. Este Suporte está preso por rebites no Painel de Controles eliminando assim o problema de travamento do Timer durante seu funcionamento.

Os códigos dos Cj. Tubos de Distribuição constam no **CP 0122 Alt. 03 de 25.11.99**.

Abaixo mostramos o novo Suporte do Timer:



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
32.6008.03.9	Suporte do Timer

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Fábio Boaro  
Revisado por: André Oliveira e Gilson Battestin