

BT 0633
03.03.2000

Assunto: **Comercialização da Bobina Solenóide "Robertshaw"**
Modelos: **Todos os Condicionadores de Ar com Ciclo Reverso**
Marcas: **Brastemp e Consul**

No Boletim Técnico **BT0285** de **29/10/97** foi cancelado a comercialização da Bobina Solenóide da marca "Robertshaw" (**00.2009.09.9**), mas devido a algumas ligações no **CAT, Centro de Apoio Técnico (0800-142099)**, estamos retornando a comercialização da mesma.

1. PROCEDIMENTO PARA CAMPO

- Quando houver necessidade de substituir a Bobina Solenóide da marca "Robertshaw", deve ser substituída pela Bobina de código 00.2009.09.9.
- Quando houver necessidade de substituir a Válvula Reversora da marca "Robertshaw" deve ser substituída também a Bobina Solenóide.

2. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição	MARCA	MODELOS							
			7.500	10.000	12.000	15.000	18.000	21.000	30.000	Split Master Consul
00.4207.50.5	Bobina Solenóide	RANCO	1	1	1	1	1	1	0	0
00.2009.09.9	Bobina Solenóide	ROBERTSHAW	1	1	1	1	1	1	1	1
00.4195.93.0	Bobina Solenóide	SAGINOMIYA	1	1	1	1	1	1	1	1
00.4194.80.2	Válvula Reversora	SAGINOMIYA	1	1	1	0	0	0	0	0
00.4208.46.3	Válvula Reversora	SAGINOMIYA	0	0	0	1	1	1	0	1
00.4208.55.2	Válvula Reversora	SAGINOMIYA	0	0	0	0	0	0	1	0

Manteremos para comercialização:

- Válvula Reversora somente da marca "Saginomiya";
- Bobina Solenóide das três marcas ("Saginomiya", "Robertshaw" e "Ranco").

ATENÇÃO

- Os produtos que utilizarem os conjuntos Válvula e Bobina das marcas "Ranco" e "Robertshaw", que necessitem da troca da Válvula Reversora, deverá ser substituído a Bobina Solenóide, pois estas peças não podem ser montadas de marcas diferentes no mesmo produto, porque **NÃO SÃO INTERCAMBIÁVEIS** entre si;
- Favor atualizar os Catálogos de Peças **CP0020, CP0035, CP0041, CP0042, CP0049, CP0087, CP0095, CP0101 e CP0108.**

O motivo das peças não serem intercambiáveis é que há diferença no diâmetro do pino e do parafuso que fixam a Bobina Solenóide na Válvula Reversora.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Leonardo S. C. de Queiroz
Revisado por: Álvaro R. B. Corrêa e Ronaldo Oliveira