

Assuntos: Novos Kits Transformação e Baixa Potência dos Queimadores da Mesa
Modelos: Todos os Modelos
Marcas: Brastemp e Consul

Com a introdução de novos modelos de fogões a partir de **Novembro/99**, houve a necessidade de disponibilizar novos Kits para transformação de gás.

1 – Kits de transformação para os fogões fabricados até Outubro/99

Neste BT as tabelas abaixo (tabelas 01,02 e 03), foram atualizadas, portanto a tabela existente no **BT0519/99** deve ser **cancelada**. Demais procedimentos para transformação de gás permanecem os mesmos e estão contidos no **BT 0519 de 12/07/99**.

As tabelas 1, 2 e 3 mostram os Kits de Transformação para os fogões fabricados até **Outubro/99**:

| Kit Transformação GLP | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| Código Antigo (cancelado) | Código Novo (atual) | Linha | Modelos |
| | 32.6004.46.8 | Quality / Kitchens | BFF56A / BFF56B / BFG56A / KFG56A |
| | 32.6004.53.7 | Quality / Kitchens / De Ville | BFF76A / BFF76B / BFG76A / KFG76A / BFY76A / BFW76A |
| | 32.6004.54.2 | Quality | BFZ56A / BFH56A / KFH56A / BFV56A / BFZ56P / BFH56P |
| | 32.6004.54.3 | Quality / Kitchens | BFZ76A / BFH76A / KFH76A / BFV76A / BFZ76P / BFH76P |
| | 32.6004.54.6 | De Ville | BFY50A |
| | 32.6004.54.4 | De Ville | BFW50A / BFJ50A |
| 32.6004.55.4 32.6004.55.0 | 32.6004.55.1 | Consul | CFC50A / CF650A / CFJ50A |
| | 32.6004.55.3 | Consul | CFI50A / CFI50B |
| | 32.6004.54.0 | Consul | CF676A / CFI76A / CFJ76A / CFC76A / CFI76B |

TABELA 01

| Kit Transformação GN | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| Código Antigo (cancelado) | Código Novo (atual) | Linha | Modelos |
| 32.6004.55.5 32.6004.56.1 32.6004.55.9 | 32.6004.46.9 | Quality / Kitchens / De Ville | BFG56A / KFG56A / BFF56A / BFF56B / BFW50A / BFY50A / BFJ50A |
| 32.6004.56.2 32.6004.56.0 | 32.6004.53.8 | Quality / Kitchens / De Ville | BFF76A / BFF76B / BFG76A / KFG76A / BFW76A / BFY76A |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--|
| | 32.6004.57.9 | Quality | BFZ56A / BFZ56P |
| | 32.6004.58.0 | Quality | BFZ76A / BFZ76P |
| | 32.6004.55.7 | Quality / Kitchens | BFH56A / KFH56A / BFV56A / BFH56P |
| 32.6004.58.5 | 32.6004.58.3 | Consul | CFC50A / CFJ50A |
| | 32.6004.58.1 | Consul | CFI50A / CF650A / CFI50B |
| | 32.6004.58.2 | Consul | CF676A / CF176A / CFJ76A / CFC76A / CFI76B |
| | 32.6004.55.8 | Quality / Kitchens | BFH76A / KFH76A / BFV76A / BFH76P |

TABELA 02

| Kit Transformação GR | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|--|
| Código Antigo (cancelado) | Código Novo (atual) | Linha | Modelos |
| 32.6004.60.2 | 32.6004.60.0 | Consul | CFC50A / CFJ50A |
| | 32.6004.59.8 | Consul | CFI50A / CF650A / CFI50B |
| | 32.6004.59.9 | Consul | CF676A / CF176A / CFJ76A / CFC76A / CFI76B |
| 32.6004.54.5 32.6004.59.3 | 32.6004.53.9 | Quality / Kitchens / De Ville | BFF76A / BFF76B / BFY76A / BFW76A / BFG76A / KFG76A |
| 32.6004.59.0 | 32.6004.59.6 | Quality / Kitchens | BFZ56A / BFH56A / KFH56A / BFV56A / BFZ56P / BFH56P |
| 32.6004.59.1 | 32.6004.59.7 | Quality / Kitchens | BFZ76A / BFH76A / KFH76A / BFV76A / BFZ76P / BFH76P |
| 32.6004.58.6 32.6004.59.4 32.6004.59.2 | 32.6004.47.2 | Quality / Kitchens / De Ville | BFG56A / KFG56A / BFF56A / BFF56B / BFW50A / BFY50A / BFJ50A |

TABELA 03

Para os fogões **Consul 4 bocas** fabricados a partir de **Novembro/99**, ao fazer a transformação deve-se solicitar o Conj. Tubo de Distribuição conforme tabela 4:

| Código | Descrição | Modelos |
|--------------|-------------------|--|
| 00.4314.64.6 | Tubo Distribuição | CF650A / CFC50A / CFI50A / CFI50B / CFJ50A |

TABELA 04

Para os fogões **Consul 6 bocas** fabricados a partir de **Março/2000**, ao fazer a transformação deve-se solicitar o Conj. Tubo de Distribuição conforme tabela 5:

| Código | Descrição | Modelos |
|--------------|-------------------|--|
| 00.4314.62.0 | Tubo Distribuição | CF676A / CFC76A / CF176A / CFI76B / CFJ76A |

TABELA 05

2 – Kits de transformação para fogões produzidos a partir de Novembro/99

As tabelas 6, 7 e 8 mostram os novos Kits de Transformação para os fogões fabricados a partir de **Novembro/99**

| Kit Transformação GLP | | |
|-----------------------|--------------------|---|
| Código | Linha | Modelos |
| 32.6008.85.7 | Quality | BFF56C |
| 32.6008.88.6 | Quality / Kitchens | BFZ56B / BFZ56Q / BFH56B / BFV56B / BFH56Q / KFH56B |
| 32.6008.87.4 | De Ville | BFY50B |
| 32.6008.86.8 | De Ville | BFW50B |
| 32.6008.85.9 | Quality / De Ville | BFF76C / BFW76B / BFY76B |
| 32.6008.86.5 | Quality / Maison | BFH76B / BFV76B / BFH76Q / KFH76B / BFC76A / BFX76X / BFZ76B / BFZ76Q / BFD76A / BFE76X |

TABELA 06

| Kit Transformação GN | | |
|----------------------|--------------------|---|
| Código | Linha | Modelos |
| 32.6008.85.6 | Quality | BFZ56B / BFZ56Q |
| 32.6008.86.3 | Quality / Kitchens | BFH56B / BFH56Q / BFV56B / KFH56B |
| 32.6008.86.9 | Quality / De Ville | BFW50B / BFF56C / BFY50B |
| 32.6008.86.0 | Quality / De Ville | BFF76C / BFW76B / BFY76B |
| 32.6008.86.6 | Quality / Maison | BFH76B / BFV76B / BFH76Q / KFH76B / BFC76A / BFX76X |
| 32.6008.89.0 | Quality / Maison | BFZ76B / BFZ76Q / BFD76A / BFE76X |

TABELA 07

| Kit Transformação GR | | |
|----------------------|--------------------|---|
| Código | Linha | Modelos |
| 32.6008.85.8 | Quality | BFZ56B / BFZ56Q / BFH56B / BFV56B / BFH56Q / KFH56B |
| 32.6008.87.0 | Quality / De Ville | BFW50B / BFY50B / BFF56C |
| 32.6008.86.1 | Quality / De Ville | BFF76C / BFW76B / BFY76B |
| 32.6008.89.1 | Quality / Maison | BFZ76B / BFZ76Q / BFD76A / BFE76X / BFH76B / BFV76B / BFH76Q / KFH76B / BFC76A / BFX76X |

TABELA 08

2.1 – Procedimentos de Transformação – (tabelas 9 e 10)

- Para fogões fabricados **até Março/2000** com Reguladores de Ar nas câmaras e com Válvula Limitadora de Pressão, ao serem transformados os procedimentos são:
 - . aplicar o Kit transformação;
 - . trocar os Queimadores da mesa (conforme tabela 09);
 - . retirar os Reguladores de Ar das câmaras;
 - . retirar a Válvula Limitadora de Pressão (**somente para produtos que NÃO possuem Grill**)

| NOTA |
|---|
| PARA TRANSFORMAÇÃO DO FORNO/ GRILL, OS PROCEDIMENTOS CONTINUAM OS MESMOS DOS BT's; BT0519 DE 12/07/99, BT0580 DE 29/10/99 E BT0582 DE 25/10/99 |

Queimadores da Mesa de Trabalho

| Código | Descrição |
|--------------|-------------------|
| 32.6007.04.6 | Queimador Médio |
| 32.6007.04.7 | Queimador Gigante |

TABELA 09

Injetores da Bateria

Injetores GLP

| Código | Descrição |
|--------------|--------------------|
| 32.6002.64.0 | Injetor 0,70 – GLP |
| 32.6002.64.2 | Injetor 0,80 – GLP |

Injetores GN

| Código | Descrição |
|--------------|-------------------|
| 32.6002.64.4 | Injetor 1,00 – GN |
| 32.6002.64.5 | Injetor 1,10 – GN |

Injetores GR

| Código | Descrição |
|--------------|-------------------|
| 32.6002.64.8 | Injetor 1,90 – GR |
| 32.6002.65.0 | Injetor 2,20 – GR |

TABELA 10

- Para os fogões fabricados **a partir de Março/2000 sem** Reguladores de Ar nas câmaras e **sem** Válvula Limitadora de Pressão, ao serem transformados deve ser aplicado o **KIT TRANSFORMAÇÃO**, conforme o tipo de gás existente (GLP, GN e GR – ver tabelas 06, 07 e 08)

NOTA

PARA TRANSFORMAÇÃO DO FORNO/ GRILL, OS PROCEDIMENTOS CONTINUAM OS MESMOS DOS BT's; BT0519 DE 12/07/99, BT0580 DE 29/10/99 E BT0582 DE 25/10/99

ATENÇÃO

PRODUTOS COM GRILL CONTINUAM COM A VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, PORTANTO NÃO DEVEM SER RETIRADAS. PARA OS MODELOS SEM GRILL NÃO TERÃO MAIS A VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO E REGULADOR DE AR NAS CÂMARAS

3 – Baixa Potência dos Queimadores da Mesa (somente para produtos produzidos a partir de Novembro/99)

Os fogões produzidos a partir de **Novembro/99** com chamas desreguladas e com baixa potência dos queimadores da mesa, deve-se seguir os procedimentos abaixo:

Para os fogões **SEM GRILL**:

- trocar os Injetores (conforme tabela 10);
- trocar os Queimadores da Mesa (conforme tabela 09);
- retirar os Reguladores de Ar nas câmaras;
- retirar a Válvula Limitadora de Pressão.

Para os fogões **COM GRILL**:

- trocar os Injetores (conforme tabela 10);
- trocar os Queimadores da Mesa (conforme tabela 09);
- retirar os Reguladores de Ar nas câmaras.

ATENÇÃO

UTILIZANDO ESPUMA DE SABÃO, VERIFIQUE TODOS OS PONTOS ONDE FOI EFETUADO A TRANSFORMAÇÃO OU REPARO, CORRIGINDO SEMPRE EVENTUAIS VAZAMENTOS. *EVITE ACIDENTES*

Atenciosamente,
Suporte Técnico e Treinamento
Multibras S/A

Elaborado por: Fábio Boaro
Revisado por: André de Oliveira e Gilson Battestin