


**BT0643**  
**29.03.2000**

Assunto: **Novo Conjunto de Vareta de Suspensão (código 32.6005.20.7)**  
Modelos: **BWQ24A**  
Marca: **Brastemp**

Em razão da ocorrência de reclamações de Barulho, e Trepidação excessiva para a lavadora BWQ24A, foi desenvolvido um novo Conjunto de Vareta de Suspensão (figuras 1, 2 e 3) com **amortecedor pneumático** sobre a mola. Esta peça foi projetada para auxiliar no balanceamento e equilíbrio da lavadora, melhorando sua performance.

Este novo Conjunto de Varetas é intercambiável com o modelo anterior (sem amortecedor pneumático), e para instalação do novo Conjunto de Varetas deve-se aplicar graxa ou vaselina dentro do “copo”, e também na parte superior, como mostra as figuras 2 e 3.



Deve ser aplicado graxa ou vaselina para a montagem do conjunto

#### Observação

Quando for trocar as Varetas de Suspensão, deve-se aplicar **sempre** o conjunto completo, ou seja, deve ser substituída as 4 varetas.

### Peças de Reposição

Código Antigo	Código Novo
Cj. Vareta de Suspensão 00.4259.40.8	Cj. Vareta de Suspensão com Amortecedor 32.6005.20.7

O código antigo será mantido para reposição até o término do estoque.

**Nota:** Após a aplicação do novo conjunto, oriente o consumidor a distribuir as roupas pelo cesto e também verifique o correto nivelamento da lavadora.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Battestin  
Revisado por: F Henrique Nascimento