

BT 0677
29.05.2000

Assunto: **Correção do Catálogo de Peças CP0102**
Modelos: **BVG22A, BVG22B, BVG23A, BVG26B, BVG26C, BVG26P, BVG27A e BVG27P**
Marcas: **Brastemp**

O CONTEÚDO DESTES BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DO SAM

Informamos que a **Chave Fast Freezing (item 110)** e as **Redes Elétricas Com Módulo Sinalizador (item 127)**, que se aplicam nos modelos em referência, estão com os códigos errados no **Catálogo de Peças CP0102**, conforme tabela 01.

ITEM	CÓDIGO "ERRADO"	DESCRIÇÃO
110	32.6000.84.9	CHAVE FAST FREEZING
127	32.6001.28.5	REDE ELÉTRICA COM MÓDULO SINALIZADOR 127V
127	32.6001.28.4	REDE ELÉTRICA COM MÓDULO SINALIZADOR 220V

Tabela 01

Caso necessário a aplicação destas peças, favor utilizar os códigos conforme tabela 02.

ITEM	CÓDIGO "CORRETO"	DESCRIÇÃO
110	00.1080.08.3	CHAVE FAST FREEZING
127	00.4201.68.0	REDE ELÉTRICA COM MÓDULO SINALIZADOR 127V
127	00.4201.69.8	REDE ELÉTRICA COM MÓDULO SINALIZADOR 220V

Tabela 02

ATENÇÃO :

Altere o **CP0102**, alt-01 de 31.03.2000. Consulte também o **CATÁLOGO ELETRÔNICO**, já disponível no EXTRASAM, onde os códigos já estão atualizados.

Atenciosamente,
Suporte Técnico e Treinamento

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone

