

Este Boletim CANCELA e SUBSTITUI o BT0458 datado de 19.04.99

**BT 0684
03.07.2000**


Assunto: **Eliminação de Aplicação do Ice Maker**
Modelos: **BRG43A, BRM43A, BRM43P, BRM43X e KRM43A**
Marcas: **Brastemp e Kitchens**

O CONTEÚDO DESTES BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DO SAM


Informamos que devido o baixo índice de aplicação do **ice maker** em campo, deixamos de produzir desde a segunda semana de junho 2000, os modelos de produtos mencionados acima e também os gabinetes de reposição, com a opção de aplicação do ice maker em campo.

Com esta alteração foi alterado também a rede elétrica do gabinete, portanto toda vez que for substituído, os gabinetes dos modelos citados acima em campo anterior a esta data, é preciso trocar também a rede elétrica superior, que passou de conector de 9 vias para conector de 6 vias conforme foto abaixo:

Obs: Os códigos desses gabinetes para reposição não tiveram alteração.



**Conector de 9 vias
32.6001.21.4**



**Conector de 6 vias
32.6007.12.6**

Os gabinetes de reposição para os modelos **BRE43A e BRN43A** que possui o **ice maker** de fábrica, foram alterados seus códigos de reposição conforme tabela abaixo:

Código Novo)	Descrição	Modelos
32.6010.97.0	CJ. Gabinete Embalado Branco Eurowhite 127V	BRE43A e BRN43A
32.6010.97.1	CJ. Gabinete Embalado Branco Eurowhite 220V	BRE43A e BRN43A
32.6010.97.2	CJ. Gabinete Embalado Bege Mediterrâneo 127V	BRE43A e BRN43A
32.6010.97.3	CJ. Gabinete Embalado Bege Mediterrâneo 220V	BRE43A e BRN43A

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Giovanni Donnantuoni

Revisado por: Fábio Boaro