

BT 0694
11.07.2000

Assunto: **Alteração no Comprimento do Cordão de Alimentação**
Modelos: **BRM33B, BRM37A, BRM39B, BRM43A, BRM43P, BRM43X, BRN43A, BRE43A, BRG43A, BRD46A, BRH41A, BRH41P, CRD36A, CRD39A, CRD45A, CRM42A e KRM43A**
Marca: **Brastemp e Consul**

Informamos que a partir da segunda quinzena de junho, o Cordão de Alimentação utilizado nos produtos BRM33B, BRM37A, BRM39B, BRM43A, BRM43P, BRM43X, BRN43A, BRE43A, BRG43A, BRD46A, BRH41A, BRH41P, CRD36A, CRD39A, CRD45A, CRM42A e KRM43A foram diminuídos, passando de 2,00 metros para 1,80 metros.

IMPORTANTE

O código de reposição continua o mesmo 004.228.715

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone
Revisado por: Ronaldo Oliveira e André Oliveira