


BT 0705
01.08.2000

Assunto: **Alteração da Banda do Freio**
Modelos: **Todos os modelos**
Marca: **Brastemp, Consul**

Com o objetivo de melhorar a qualidade e reduzir o problema de Barulho durante a agitação, relacionados a Banda do Freio raspando na Panela, informamos que a partir de Agosto/2000, todas as Lavadoras passam a ter uma nova Banda do Freio (Figura 1).



Esta nova banda não teve alterações dimensionais, a modificação foi somente do tipo de material de fabricação.

1. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO ANTIGO	CÓDIGO NOVO
Sub conjunto Banda do Freio	000360760	326000208

IMPORTANTE

AS NOVAS PEÇAS SÃO INTERCAMBIÁVEIS COM A CONDIÇÃO ANTERIOR A ESTA MODIFICAÇÃO.

SOMENTE SERÃO MATIDAS PARA REPOSIÇÃO AS NOVAS BANDAS DO FREIO.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Helena Freire Ferrarini
Revisado por: Leandro Komninakis
Marcelo Melo