Assunto: Posicionamento da Válvula Limitadora de Pressão

Modelos: BFF76A, BFF76B, BFF76C, BFW76A, BFW76B, BFY76A, BFY76B,

BFF56A, BFF56B, BFF56C, BFW50A, BFW50B, BFY50A, BFY50B, BFJ50A, BFG56A, BFG76A, BFH76A, BFH76B, BFZ76A, BFZ76B, BFH56A, BFH56B, BFZ56A, BFZ56B, BFD76A, BFE76X, BFC76A,

BFX76X


KFG76A, KFG76B, KFG56A, KFG56B

Marcas: Brastemp e Kitchens


O CONTEÚDO DESTE BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DA UA/SAM

Informamos que os fogões das marcas **BRASTEMP** e **KITCHENS** com **GRILL**, fabricados a partir da **segunda quinzena de agosto**, estão sendo produzidos com novo posicionamento da Válvula Limitadora de Pressão, que passa a ser montada com o respiro direcionado para baixo.

Anteriormente, a Válvula Limitadora de Pressão era montada com o respiro direcionado para cima (conforme foto abaixo). Detectamos em campo que esse tipo de montagem possibilitava o entupimento do respiro e o travamento da válvula.



Para evitar entupimento do Respiro da Válvula, estamos girando a mesma em 180º para ele fique direcionado para baixo (conforme foto abaixo).



IMPORTANTE

A Válvula Limitadora de Pressão pode travar por sujeira no respiro e/ou pela alta pressão do gás. Se a Válvula travar verifique a pressão corretamente e utilize o **Manômetro** conforme **BT0589** de **05.11.99** e **BT0519** de **12.07.99**.

IMPORTANTE

Este procedimento aplica-se para todos os fogões que possuam Válvula Limitadora de Pressão com ou sem Grill.

ATENÇÃO

Na Transformação de Gás para GN ou GR a Válvula Limitadora de Pressão deve ficar com o respiro para baixo.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: André de Oliveira Revisado por: Gilson Cocato