

BT 0715
24.08.2000

Assunto: **Eliminação da Lâmpada do Forno**
Modelos: **BFF76C, BFW76C, BFY76C, BFF56C, BFW50C, BFY50C, BFZ56B, BFZ76B, BFH56B, BFH76B, BFV56B, BFV76B. BFZ56Q, BFZ76Q, BFH56Q, BFH76Q**
Marca: **Brastemp**

O CONTEÚDO DESTES BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DA UA/SAM

Informamos que os fogões da marca **Brastemp**, fabricados a partir da **segunda quinzena de agosto/00**, estão sendo produzidos **SEM a Lâmpada do Forno**.

Esta peça será fornecida para o consumidor como **acessório**, ou seja, caso ele queira colocar a Lâmpada do Forno, o mesmo terá que adquirir esta peça na própria UA/SAM. **Esta peça não será paga pela Garantia.**

ATENÇÃO

OS SOQUETES DAS LÂMPADAS NÃO FORAM RETIRADOS DOS PRODUTOS.

IMPORTANTE

A LÂMPADA DO FORNO SERÁ PAGA PELO CONSUMIDOR.

OBSERVAÇÃO

OS CÓDIGOS DAS LÂMPADAS 110V E 220V CONTINUAM OS MESMOS DESCRITOS NOS CATÁLOGOS DE PEÇAS DE CADA PRODUTO.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: André de Oliveira
Revisado por: Adriano A Costa