



INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 391

DATA: 22 de Outubro de 2004

MODELOS: SG-450 (AS-450)

ASSUNTO: PROCEDIMENTO PARA ELIMINAR A VIBRAÇÃO DAS CAIXAS ACÚSTICAS.

ATENÇÃO !!!

Senhores Técnicos,

Devido às inúmeras reclamações, oriundas de Campo, relacionado ao problema de vibração das caixas acústicas, estamos disponibilizando esta Informação Técnica, para formalizar os procedimentos necessários para garantir o funcionamento normal das mesmas.

1 - Limpar a região com pano úmido, afim de eliminar poeira ou qualquer tipo de sujeira. (Figura1)



Figura 1



2 – Aplicar cola branca na junção da tampa traseira e o gabinete conforme ilustrado na figura2



Figura 2



3 – A aplicação da cola branca é de forma abundante, fazendo com que durante o processo de secagem, a mesma penetre entre a junção da tampa traseira e o gabinete. (Figura 3)



Figura 3




4 – Deixe a cola secar, até a mesma se tornar transparente. (figura 4 e 5)



Figura 4



Figura 5



Adotar as seguintes aplicações, para as modificações efetuadas:

Posição	Aplicação	Descrição	Código
RTCXS	AJ	COLAGEM DAS CAIXAS ACÚSTICAS	958332001000D

Em caso de dúvida, envie e-mail para:
suporte.tecnico@gradiente.com

***Mantenha-se atualizado acessando a nossa página
diariamente www.gradienteservices.com.br***

**Tecnologia de Campo / SAT
Gradiente Eletronica S/A**