

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

SLV-89/99HFBR

Número **03/00**

Data 02/02/2000

Referente:

ALTERAÇÕES DOS CÓDIGOS DE PEÇAS

- Foram alterados os códigos de peças da Vista Explodida do Painel Frontal conforme abaixo relacionado.
- Favor alterar no Manual de Serviço.

➡ 7-1 VISTA EXPLODIDA do Manual de Serviço

ANTERIOR

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
1	<u>3-053-237-62</u>	PAINEL FRONTAL (SLV-89HFBR)
1	<u>3-053-237-72</u>	PAINEL FRONTAL (SLV-99HFBR)



NOVO

<u>Nº</u>	<u>Part Nº</u>	<u>Descrição</u>
1	<u>Y-8373-222-A</u>	PAINEL FRONTAL MONTADO (SLV-89HFBR)
1	<u>Y-8373-223-A</u>	PAINEL FRONTAL MONTADO (SLV-99HFBR)



03/00

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: