

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

SLV-77HFBR

SLV-88HFBR

Númer 10/99

O

Data 12/02/99

Referente:

EXCLUSÕES DOS CÓDIGOS DE PEÇAS

- Foram excluídos os códigos das peças na vista explodida.
- Favor corrigir no Manual de Serviço conforme abaixo relacionado.

Página 54 do Manual de Serviço

EXCLUIR

ALTERADO

EXCLUIR

<u>ANTERIOR</u>			<u>ALTERADO</u>		
<u>Nº</u>	<u>Cód. da Peça</u>	<u>Descrição</u>	<u>Nº</u>	<u>Cód. da Peça</u>	<u>Descrição</u>
768	2-643-205-01	SCREW			EXCLUIR
769	8-848-576-02	DRUM ASSY,UPPER DZR-45-R			EXCLUIR
770	8-848-666-11	DRUM ASSY, LOWER DZL-51B			EXCLUIR

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: