

# SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

## Boletim Técnico **SS-B460(LBT-46W)**

Assistência Técnica Consumidor

Númer **17/99**

O

Data 15/03/99

Referente:

### **SUBSTITUIÇÃO DO ALTO-FALANTE WOOFER**

- Apartir desta data estamos substituindo o ALTO-FALANTE WOOFER, código 0-103-850-0A.
- Ao substituí-lo, recomendamos trocar sempre o par de alto-falantes woofer das caixas acústica para obter melhor equilíbrio sonoro.

<b>Anterior</b>		<b>Novo</b>	
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
0-103-850-0A	Alto-falante woofer	<b>9-862-398-01</b>	Alto-falante woofer
			

☛ Solicitamos a sua atenção ao preencher o pedido de peças . Comunicar pessoas envolvidas e anexar este boletim no manual de serviço do LBT-46W – SS-B460.

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

