

Assunto: Nova Gaxeta para Campo
Modelos: BRG 39ACA/ ECA, BRF 41ACA/ ECA, RD41A0
Marca: Brastemp e Consul

Com o objetivo de facilitar a troca de Gaxetas no campo, estamos diminuindo o perfil da Aba e modificando o perfil de encaixe da Canaleta, conforme mostra a figura 01/02.




Fig.01



Fig.02

PROCEDIMENTO DE TROCA

- 1 - Retire a Porta do produto e coloque-a sobre uma mesa.
- 2 - Remova a Gaxeta danificada, puxando e desencaixando-a do Painel




Fig.03

3 - Posicione a nova Gaxeta sobre o Painel, iniciando o encaixe pelos cantos da Canaleta e posteriormente em toda a sua extensão.




Fig.04

4 - Encaixe o perfil da Aba no Painel, monte a Porta no produto e faça a regulagem.




Fig.05

OBSERVAÇÃO

Se necessário utilize uma espátula plástica para auxiliar a montagem e acabamento final. Com esta nova Gaxeta, devido a praticidade de montagem, poderá inclusive ser substituída sem a remoção das Portas.

Manteremos para reposição, apenas as novas Gaxetas com códigos:

Código	Descrição
00.0415.60.9	Gaxeta Porta Refrigerador
00.0415.61.0	Gaxeta Porta Congelador

Atenciosamente,

Luiz Carlos M. Teixeira
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo