

**BT0132**  
**24.09.96**

**Assunto:** Bobina do Dosador Tensoativo  
**Modelos:** BLE 24B  
**Marca:** Brastemp

Informamos que não mais forneceremos para a reposição em campo a Bobina do Dosador Tensoativo, peça nº 00.0234.50.8 em separado, pois este conjunto é calibrado pelo fabricante e sua substituição em campo poderá afetar o funcionamento do componente.

Doravante forneceremos o Conjunto Dosador (com a Bobina), sob número de peça 00.0234.63.0.

Atenciosamente,

**Murilo Sanches Rosa**  
Suporte Técnico

**Celso Estrella**  
Suporte Técnico

