

BT0189
04.02.97

Assunto: Alterações Peças de Reposição de Campo

Modelos: SLK 20MCB e CWS 20A

Marca: Semer e Consul

Informamos que a partir de Fevereiro/97 as peças abaixo mencionadas não mais serão fornecidas para reposição de campo, sendo substituídas pelo respectivo conjunto conforme segue:

PEÇA CANCELADA	PEÇA SUBSTITUTA
00.0166.75.8 Agregado Flange - Cinza	00.0170.41.0 Conjunto Agregado Flange - Cinza
00.0170.39.9 Agregado Flange - Marrom	00.0170.42.9 Conjunto Agregado Flange - Marrom

Informamos também que a Junta peça número 00.0166.69.3, não mais será fornecida em separado, e sim será peça integrante dos Conjuntos Agregado Flange.

Atenciosamente,

Murilo Sanches Rosa

Eng. Campo

Calso Estrella

Gerência Suporte Técnico