



BT0199
07.03.97

Assunto: Alteração no Ventilador Axial da nova linha de Condicionadores de Ar
Modelos: 10.000BTU/H a 15.000BTU/H - Eletrônicos e Eletromecânicos
Marca: Consul

A partir de 01.03.97, estamos utilizando o Ventilador Axial 00.4159.18.7, em substituição ao Ventilador Axial 00.4159.19.5 para os modelos acima citados.

O Ventilador 00.4159.18.7 já vem sendo utilizado nos modelos 15.000, 18.000 e 21.000 BTU/H.

Quando necessário substituir o Ventilador Axial dos modelos acima citados, deve-se substituí-los pelo 00.4159.18.7.

OBSERVAÇÃO
A próxima edição do Catálogo de Peças já incluirá esta alteração.

Atenciosamente,

Álvaro R.B. Corrêa
Eng. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico