

BT0211
09.04.97

Assunto: Mangueira do Pressostato
Modelos: BWR22A/ BLL22EDB
Marca: Brastemp

Dentro do processo de melhoria contínua da qualidade de nossos produtos, identificamos a existência de reclamação por motivo de "barulho durante a centrifugação" devido à Mangueira do Pressostato bater no Gabinete.

Como solução, há algum tempo a Mangueira do Pressostato está sendo enrolada em torno da Vara de Suspensão.

Solicitamos que em todo atendimento de Lavadoras o mesmo procedimento seja adotado, ou seja, basta dar duas voltas da Mangueira ao redor da Vara de Suspensão conforme a figura 01:




Fig.01

OBSERVAÇÃO

Esta solução partiu de uma sugestão do Serviço Autorizado CITE da Cidade de Campinas - SP.

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência de Suporte Técnico