


BOLETIM TÉCNICO

BT0250
01.09.97

Assunto: Modificação da Seta do Pega do Manipulador
Modelos: BLL22MGD e BWR22A
Marca: Brastemp

Comunicamos que a partir do mês de Setembro/97, os Manipuladores dos modelos BLL22MGD e BWR22A terão sua seta indicativa (Pega do Manipulador) modificada com o objetivo de padronizá-la de acordo com a já utilizada no modelo BWR22B como mostram as figuras abaixo:



Desta forma para reposição em campo deve-se utilizar os componentes abaixo relacionados:

Descrição	Código do modelo antigo	Código do modelo atual
Pega do Manipulador	00.0303.64.3	00.0303.64.3
Tampa do Manipulador Amêndoa	00.0003.92.9	00.0417.87.4
Tampa do Manipulador Branca	00.0303.64.5	00.0417.86.6

Após esgotar-se nosso estoque do Pega do Manipulador antigo, na necessidade de reposição do mesmo será fornecido apenas o novo Pega sendo necessário também solicitar a Tampa do Manipulador atual (BWQ22A e BWR22B).

NOTA: A peça (Pega do Manipulador) acima descrita não terá alteração de código.

Atenciosamente,

Gilson Battestin
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico