



BOLETIM TÉCNICO

BT0254
03.09.97

Assunto: Faixa Decorativa/ Puxador Horizontal/ Inserto
Modelos: Refrigeradores e Freezers - Linha com Puxador Horizontal (Spring Line e Sky Line).
Marca: Brastemp

Estamos racionalizando para a cor **Bege Mediterrâneo** as peças em referência, sendo assim, estão sendo eliminados os códigos das mesmas nas cores **Marrom Tabaco**, **Marrom Gazela** e **Branco**.

OBSERVAÇÃO: Nas tabelas abaixo as "Ref." equivalem aos números indicados nas figuras 01 e 02.

Peças Eliminadas

Ref.	Código	Descrição	Cor	Utilizar
01	000082548	Faixa Decorativa Duplex	Marrom Tabaco	000088543
01	000083715	Faixa Decorativa Duplex	Marrom Gazela	
01	000088103	Faixa Decorativa Duplex	Branco	
02	000027524	Faixa Decorativa p/ Refrigerador/ Freezer 1 Porta	Branco	000088519
02	000083712	Faixa Decorativa p/ Refrigerador/ Freezer 1 Porta	Marrom Gazela	
02	000083571	Faixa Decorativa p/ Freezer com fechadura	Marrom Tabaco	
05	000082550	Puxador Horizontal da Porta	Marrom Tabaco	000088522
05	000083716	Puxador Horizontal da Porta	Marrom Gazela	
05	000088106	Puxador Horizontal da Porta	Branco	
06	000082551	Inserto do Puxador Horizontal	Marrom Tabaco	000088523
06	000083718	Inserto do Puxador Horizontal	Marrom Gazela	
06	000088107	Inserto do Puxador Horizontal	Branco	

tabela 01

Peças Disponíveis

Ref.	Código	Descrição	Cor
01	000088543	Faixa Decorativa Duplex	Bege Mediterrâneo
02	000088519	Faixa Decorativa p/ Refrigerador/ Freezer 1 Porta	Bege Mediterrâneo
03	000088528	Enfeite (Inserto Faixa Decorativa)	Bege Mediterrâneo
04	000088524	Emblema	Bege Mediterrâneo
05	000088522	Puxador Horizontal da Porta	Bege Mediterrâneo
06	000088523	Inserto do Puxador Horizontal	Bege Mediterrâneo

tabela 02




Fig.01




Fig.02

NOTA

1. As peças canceladas serão fornecidas até esgotar nosso estoque de reposição;
2. Este BT cancela e substitui os BTP's 32, 33 e 34 de março de 1994;
3. Ao substituir a peça 000083571 (Faixa decorada para Freezer com fechadura) pela 000088519 (Faixa decorativa para Refrigerador/ Freezer 1 Porta) deverá ser feito um furo de 20mm para o encaixe da fechadura da Porta, conforme Fig.03.




Fig.03

Atenciosamente,

Bráulio S. Gomes
Racionalização

Marcelo L. de Melo
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico