


**BT0287**  
**30.10.97**

**Assunto:** Fixação do Timer Híbrido  
**Modelos:** BWQ22A/ BWQ22B  
**Marca:** Brastemp

Com a finalidade de facilitar a montagem do Timer Híbrido nas Lavadoras BWQ 22A e de posicionar a fiação fora do alcance do dissipador da placa, a partir de Outubro/97 foram acrescentadas as seguintes modificações:

- 1) Alteração do Fundo Protetor na região do suporte da Válvula de Entrada - foi acrescentado rebaixo conforme figura;
- 2) Acrescentado um fixador próximo ao Interruptor da Tampa Móvel.



Quando necessário substituir o Timer em Lavadoras produzidas em Setembro/97 (série 7SEXXXXX), utilize um fixador, porém siga os seguintes cuidados:

- 1) Não torcer a fiação ao prender o Timer;
- 2) Não passar fios próximo ao Resistor do Timer (poderá ocorrer aquecimento);
- 3) Afastar os fios do dissipador de calor da placa. Ao fechar o Console, o dissipador poderá romper os fios.

O Fundo Protetor das Lavadoras Rotativas (sem aquecimento) sofreram o mesmo rebaixamento, porém isto não implica em qualquer modificação funcional ou de montagem para o mesmo.

Atenciosamente,  
**Leandro Komninakis**  
Eng. Campo

**Celso Estrella**  
Gerência Suporte Técnico