


**Assunto:** Alteração dos Espalhadores

**Modelos:** CFA 50/76 A,B - CFD 50/76 A,B - CFX 50/76 A,B - Outros (Semer)

**Marcas:** Consul e Semer

A partir de Abril/98 os Fogões acima citados passam a ser fabricados com novos Espalhadores. A principal diferença, em relação ao antigo, é seu novo desenho (formato), onde as furações de mistura gás/ ar permitem melhor distribuição da chama, tornando-o mais resistente, portanto menos sujeito a empenamento e/ou derretimento.

Os novos Espalhadores são intercambiáveis com os modelos anteriores, logo os Queimadores não sofreram qualquer alteração.



## PROVIDÊNCIAS PARA CAMPO

Quando for encontrado em campo "Espalhador empenado" e/ou "derretido", verifique as condições de:

- Pressão do gás
- Mangueira
- Válvula do botijão
- Injetor

Somente após estas verificações, substitua todos os Espalhadores (para produtos fabricados anteriormente a esta data de alteração), que serão fornecidos em Kit's de 04 e 06 Espalhadores.

Também serão fornecidos Espalhadores separadamente, que deverão ser utilizados nos produtos produzidos após esta alteração.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição	Quantidade	
		Modelos 4 bocas	Modelos 6 bocas
00.4310.35.7	Kit Espalhador - 4 bocas	01	-
00.4310.36.5	Kit Espalhador - 6 bocas	-	01
00.4309.92.8	Espalhador Normal	03	04
00.4309.91.0	Espalhador Gigante	01	02

*Lembrete,*

*GLP - pressão estática 12" / pressão dinâmica 9"*

*GN - pressão estática 10" / pressão dinâmica 6"*

*GR - pressão estática 6" / pressão dinâmica 2"*

### OBSERVAÇÃO

Os Espalhadores antigos não serão mais comercializados.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Gilson Battestin  
Revisado por: Renato D. Vieira