

Assunto: **Mudança da posição do capacitor 110V**
Modelos: **CWS20A**
Marcas: **Consul**

Informamos que devido a alteração de fornecedor, os capacitores da lavadora PRATICE acima com tensão 110V foram modificados, para as mesmas dimensões do capacitor 220V.

Com esta modificação o capacitor passa a ter um diâmetro menor e deve ser instalado na mesma posição do capacitor 220V.

Peças de Reposição

DESCRIÇÃO	SAI	ENTRA
CAPACITOR 110V	000338020	004258746

ATENÇÃO

Estes novos capacitores somente poderão ser montados na posição onde hoje são montados os capacitores 220V, devido a diferença do encaixe na máquina.
Estes novos capacitores tem o seu diâmetro menor, igual ao diâmetro do 220V.
Os capacitores antigos (000338020) continuarão sendo disponibilizados até o término do estoque.
Os capacitores 220V, não foram alterados para esta modificação e portanto, continuarão sendo disponibilizados sob o mesmo código (000338021).

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. de Melo

Revisado por: Leandro Komninakis