

BT 0435
26.02.99

Assunto: **Substituição da Mangueira do Coletor de Água do Dispenser**
Modelo: **BRS71A**
Marca: **Brastemp**

Estamos recebendo algumas ligações no CAT, Centro de Atendimento Técnico (**0800-142099**), devido a quebra do Coletor de Água, "mangueira" plástica que leva a água do Reservatório até o Dispenser, Distribuidor de Água e Gelo, na Porta do Freezer.

A quebra geralmente ocorre quando as Portas são retiradas para fazer a instalação do Produto.

Com alguns cuidados, pode-se evitar a quebra, mas se isto ocorrer, substitua a "mangueira" conforme orientações abaixo:

1. Desligue o produto da tomada e feche a água;
2. Abra as Portas (não será necessário **RETIRÁ-LAS**) e retire o Rodapé do Produto;
3. Desconecte a União da Tubulação de Água e retire a Porca Plástica da União;
4. Desencaixe o Coletor do "Clip" de fixação (veja a Foto 01);




Foto 01

5. Retire a Grade e **COM CUIDADO**, destrave o Painel Frontal do Dispenser pela parte inferior (Foto 02). Isto pode ser feito colocando a ponta de uma Chave de Fenda de 5/16" nos rasgos que existem na parte inferior do Painel e girando-a **BEM DEVAGAR**;

Dica: Para não riscar o Produto, cubra a ponta da Chave com fita isolante;
Destrave primeiro o lado do Painel Frontal que esta mais perto da Puxador da Porta.




Foto 02

6. Solte o Conector do Conjunto de Chaves, e remova o Painel Frontal;
7. Com uma chave canhão de 1/4", retire os dois parafusos que prendem o Suporte e com a mesma chave, remova o parafuso que prende o "Bico" do Coletor de Água (Foto 03);
8. Puxe o Coletor até que ele saia todo da Porta.




Foto 03

Para fazer a **Instalação do Novo Coletor de Água** introduza e empurre a "mangueira" no furo por onde saiu o Coletor danificado e remonte o conjunto.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Descrição	Código	Quant.
Coletor de Água	00.4184.18.1	01

ATENÇÃO

- **Cuidado ao retirar e instalar** a Porta do Freezer, pois o Coletor de Água passa pela a Dobradiça inferior da Porta e ao apoiar a mesma no chão poderá estrangular ou quebrar o Coletor;
- Ao fazer a instalação do Side-by-Side siga as instruções de retirada da Porta do Freezer que estão no Boletim Técnico de lançamento do produto, **BT 0308 de 18/02/98**;
- Esta peça está descrita no catálogo de peças **CP0105 de 31/01/98**, Grupo "Dispenser" nas páginas 18 e19, referência 10;
- **A Instalação e o Kit Instalação do Produto são GRATUITOS.**

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Leonardo S Queiroz
Revisado por: Adriano A Costa