

**BT 0442**  
**22.03.99**

Assunto: **Substituição de Chaves Ignição x Chicote de Fios**  
Modelos: **BFH 56 / 76A**  
Marca: **Brastemp**

Informamos que os Fogões Quality Grill produzidos entre os números de série **9FE719681 até 9FE720677**, estão com os terminais da Chave Ignição do Termostato e o Chicote de Fios alterados.

Na necessidade de substituição em campo da Chave Ignição do Termostato ou do Chicote de Fios, deverão ser substituídas as duas peças. Não haverá para reposição peças iguais aos deste lote.

Veja na Tabela abaixo os códigos e as quantidades por modelo:

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b> | <b>BFH56A</b> | <b>BFH76A</b> |
|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 32.6002.50.4  | Chave Ignição    | 1             | 1             |
| 32.6001.44.5  | Chicote de Fios  | 1             | 0             |
| 32.6001.44.6  | Chicote de Fios  | 0             | 1             |

| <b>ATENÇÃO</b>                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esta alteração deverá ser efetuada somente se houver necessidade de substituição em campo para os Fogões Quality Grill com números de série 9FE719681 até 9FE720677.</b> |

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Fábio Boaro  
Revisado por: Adriano André da Costa