

Assunto: **Modificação no Conjunto Mecanismo**  
Modelos: **Lavadoras - Todos modelos 22"**  
Marca: **Brastemp**


Informamos que as lavadoras produzidas a partir de Abril/99 estão sendo montadas com um novo Conjunto Mecanismo.

Este novo Conjunto Mecanismo deixa de ter o tubo expandido e passa a ter 'estrias'.

A montagem do Conjunto deverá ser feita com ajuda do Dispositivo Aranha(Cód. 32.6001.39.0 BT0374).

Ao montar o conjunto mecanismo, certifique-se de que o rolamento esteja cobrindo completamente as estrias.

O código do Conjunto Mecanismo não foi alterado. É intercambiável com o Conjunto antigo.



Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. Melo  
Revisado por: Flávio A. Montanari